

## Dépôt d'un rapport de diagnostic amiante sur la plateforme de Gestion des diagnostics amiante

### Informations relatives à votre demande

Date et heure de dépôt : 27.11.2025 11:23  
Notre référence : 47PHVL-TCNHSU

### Base légale

Numéro CAMAC 245787  
Utilisateur CAMAC CHE281533169  
E-mail du mandataire (ingénieur / architecte) amia@flaa.ch  
Etendue du diagnostic Entier du bâtiment (cas A et B)\*  
Le diagnostiqueur est sur la liste du FaCH Oui  
Le cahier des charges ASCA est respecté Oui  
Le propriétaire est d'accord de publier le rapport sur Internet Non  
J'atteste avoir pris connaissance des conditions légales liées à la problématique amiante et je m'engage à les faire respecter et à en informer qui de droit. Oui

### Bâtiment

Bâtiment concerné par l'expertise amiante  
Numéro ECA : 249  
Description du bâtiment : Maisons individuelles  
Numéro Commune cantonal : 134  
Numéro EGID : 783833  
Rue : Chemin de la Grangette  
Numéro de rue : 29  
NPA, localité : 1094 Paudex  
Coordonnées X : 2541538  
Coordonnées Y : 1151260  
  
Propriétaire du bâtiment  
Raison sociale : -  
Nom, prénom : MARSH WILLIAM  
Rue : Chemin de la Grangette  
Numéro de rue : 29  
NPA, localité : 1094 Paudex  
Téléphone : + 41 76 390 10 09  
E-mail : william.marsh@marsh-global.net

Mandataire (ingénieur / architecte)

Raison sociale : FL ARCHITECTURE & ASSOCIES SA  
Nom, prénom : LAURENT FREDERIC  
Rue : Ch. du Bief  
Numéro de rue : 6bis  
NPA, localité : 1027 Lonay  
Téléphone : 0218110580  
E-mail : amia@flaa.ch

## Amiante

Diagnostiqueur

Raison sociale : Meier Diagnostics Sàrl  
Prénom : Antoine  
Nom : Meier  
Rue : Chemin des Bugnons  
Numéro de rue : 2  
NPA, localité : 1195 Dully  
Téléphone : +41793048367  
E-mail : antoine@meier-diagnostics.ch

Type de publication

Liée à une demande d'autorisation

Présence d'amiante

Oui

Type de diagnostic

Avant-travaux

Assainissement

Présence d'éléments en priorité III, Présence d'éléments en priorité II

Assainissement calculé

Présence d'éléments en priorité II

Photo du bâtiment

DJI\_20250523140807\_0836\_D.JPG

Rapport de diagnostic amiante

Rapport 2025\_10\_15\_VGP.pdf

## Récapitulatif

Je confirme l'exactitude des informations ci-dessus

Oui