

Commune: **Paudex** N° cadastre: **415 et 416** N° bâtiment: _____
Objet: **Transformation d'une villa**

Locaux frigorifiques

But:
Température intérieure < 8°C
Volume utile _____ m³
Volume utile > 30 m³:
Caves à vin
☐ oui ☒ non (→ pas d'exigence)
☐ oui (→ «Exigences touchant le flux de chaleur moyen»)
☐ non (→ libre choix exigences: «valeur U moyenne» ou «flux de chaleur»)

Exigences touchant la valeur U moyenne

Valeur U moyenne ≤ 0.15 W/m²K: ☐ oui (→ joindre le calcul de la valeur U moyenne)
☐ non (→ exigences touchant le flux de chaleur moyen)

Exigences touchant le flux de chaleur moyen par zone de température

(→ joindre le calcul du flux de chaleur moyen)

Flux de chaleur moyen ≤ 5 W/m²: ☐ oui
☐ non, motif: _____

Annexes/remarques

Signatures

Nom et adresse,
ou tampon de
l'entreprise

Responsable, tél.:

Lieu, date, signature:

Justificatif établi par:

Etyc SA
Route de la Pâla 120
1630 Bulle

Yoni Ayude, 079 604 56 36
Bulle, le 09.12.2025



Contrôle du justificatif/Contrôle privé:

Le justificatif est certifié complet et correct:

Contrôle d'exécution: ☐ même personne
ou: _____